



Общество с ограниченной
ответственностью «СтройМАКС»

ОКПО 77050675, ОГРН 1057101169421
ИНН: 7107090264, КПП 710701001

E-mail: info@ukstroymax.ru
www.ukstroymax.ru

300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47а, офис 415
тел./факс (4872) 70-20-29

19.01.2022 № 64804К

Начальнику
государственной жилищной инспекции
Тульской области
Ивченко Л.И.

На № _____ от _____ 201__ г.

На обращение в ЕДС жителя кв.59 дома № 12а по ул.Волоховской (заявка № 12-44-35-_08_01_22), ООО «СтройМАКС» сообщает, что проведенным обследованием течь кровли и межпанельных швов на 5м этаже лестничной клетки 3-го подъезда указанного дома подтвердилась.

Выполнить текущий ремонт кровли и швов в настоящее время не представляется возможным из-за ненадлежащих погодных условий. Для уменьшения протечки произведена очистка кровли от наледи.

Работы по текущему ремонту кровли и межпанельных швов над л/кл. 3 подъезда дома № 12а по ул.Волоховской будут выполнены во втором квартале 2022 года в срок до 01.06.22г.

Приложение: - копия акта на 1-м листе,
- фото на 1-м листе.

Директор ООО «СтройМАКС»

А.Л.Липенцов



УТВЕРЖДАЮ

Акт

г. Тула

«18» 01 2021г.

Комиссия в составе: техника № 71-4 Леонтьевой И.А.

в присутствии
Произвела обследование по адресу: г. Тула,
ул. Волоховская дом 12^а кв № 3 л/кп.
Комиссией установлено:

Жилой дом 1965 г. постройки, 5-ти этажный,
5-ти подъездный, панельный, кровль металл.
В подъезде № 3 на 3-ом этаже в углах
смежных с кваротурными № 574 (а) имеются
влажные пятна S ≈ 1,4 м². Над окном и
по откосу рядом с окном имеются влажные
пятна S ≈ 1,8 м². Над лестничном
маршем в месте стыка потолочных
плит (шов) имеются влажные пятна
S ≈ 0,6 м².
Ближней полостью влажных пятен
является место кровли и шваб.

Подписи членов комиссии:

И.А. Леонтьева

Подписи жителей:

кв. 51

Воздрева С.Е. Вав

